

DADOS RELACIONADOS AO MÊS DE OUTUBRO 2025

LINHA	KM	MORTA	KM TOTAL
O11	14.824,44	889,47	15.713,90
O12	8.864,59	531,88	9.396,47
O13	4.111,34	246,68	4.358,02
O14	4.607,21	276,43	4.883,64
O15	5.524,27	331,46	5.855,72

KM OP
37.931,84

KM PERD
35,14

KM OP TOTAL
37.896,71

KM MORTA
2.273,80

KM TOTAL
40.170,51

CUSTO/KM
R\$ 8,7913

CUSTO OP.
R\$ 353.151,01

TOTAL	37.931,84	2.275,91	40.207,75
-------	-----------	----------	-----------



6 - Viação Castelo Branco Ltda
Acompanhamento de Trocas por Período
20/09/2025 - 20/10/2025

Pag. 1

23/10/2025
18:05:53

Data	Equipamentos	Linha	Tub	In	Hr Troca	Ponto Local	Supressão	Item de execução	Descrição	Tipos de atendimento de tráfego	Km Perdida	Km Ociosa	Km Troca	Viagens
22/09/2025	25297/25297	O14	001	01	07:40	Stal.saria/TQB	07:40 - 08:10	ACIDENTE DE	Envolvido em colisão	Supressão - Sem Troca de Equipamento	14,798	0,000	14,798	0,994
23/09/2025	25001/25002	N23	001	01	12:10	Paulista/J.Paulo	12:10 - 13:10	VERIFICAR VEICULO SEM PARTIDA	Carro sem partida	Supressão - Com Troca de Equipamento	15,163	7,417	22,580	0,993
25/09/2025	25002/25002	N23	001	01	23:10	Paulista/J.Paulo	23:10 - 23:50	VERIFICAR VEICULO SEM PARTIDA	Ficou sem partida	Supressão - Sem Troca de Equipamento	15,163	0,000	15,163	0,993
29/09/2025	25003/25001	N23	001	01	09:20	J.Paulo/Paulista	09:20 - 10:10	VERIFICAR EMBREAGEM	Embreagem com defeito	Supressão - Com Troca de Equipamento	10,169	8,484	18,653	0,666
29/09/2025	25M03/25M01	N01	003	01	12:25	Caron/TQBarras	12:25 - 12:35	VERIFICAR VEICULO SEM PARTIDA	Carro sem partida	Supressão - Com Troca de Equipamento	2,735	2,743	5,478	0,069
01/10/2025	25131/25131	N72	002	01	06:40	S.Cosme/Guad (AHR)	06:40 - 08:00	VERIFICAR RODAS	Carro ficou travado	Supressão - Sem Troca de Equipamento	26,971	0,000	26,971	0,556
01/10/2025	25M68/25M03	O31	001	02	17:05	TQBarras/Atuba	17:05 - 18:35	VERIFICAR BARULHO NO MOTOR	Barulho no motor	Supressão - Com Troca de Equipamento	34,721	0,950	35,671	0,833
02/10/2025	25003/25002	N61	008	01	08:25	Guad/SEDE(VPaulista	08:25 - 09:25	VERIFICAR SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Não engata marchas	Supressão - Com Troca de Equipamento	21,598	26,704	48,302	0,421
02/10/2025	25M07/25M68	N01	003	01	13:45	TQBarras/Caron	13:45 - 14:05	VERIFICAR PORTAS (LATARIA)	Soltou friso da porta 2	Supressão - Com Troca de Equipamento	5,367	0,950	6,317	0,135
03/10/2025	25012/25146	N72	004	01	11:40	S.Cosme/Guad (AHR)	11:40 - 13:40	ATENDIMENTO À USUÁRIOS	Passageiro se machucou	Supressão - Com Troca de Equipamento	46,562	14,763	61,325	0,559
09/10/2025	25006/25M04	O11	001	01	15:40	Borda/TQBarras	15:40 - 16:10	ATENDIMENTO À USUÁRIOS	Passageiro passou mal	Supressão - Com Troca de Equipamento	8,801	7,984	16,785	0,222
09/10/2025	25134/25141	O74	004	01	06:15	TQBarras/Guad	06:15 - 07:20	VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA	Vazamento de água	Supressão - Com Troca de Equipamento	25,905	23,883	49,788	0,469
09/10/2025	25149/25149	N61	006	01	17:40	Paulista/Guadalupe	17:40 - 20:15	VERIFICAR ALTERNADORES	Problema no alternador	Supressão - Sem Troca de Equipamento	55,803	0,000	55,803	0,853
10/10/2025	25M07/25M01	N01	003	01	14:05	T.Q.Barras/Paulista	14:05 - 14:15	VERIFICAR VIDROS	Vidro passageiro quebrado	Supressão - Com Troca de Equipamento	3,929	4,209	8,138	0,099
10/10/2025	25149/25012	O74	005	01	14:10	TQBarras/Guad	14:10 - 15:15	VERIFICAR VEICULO SEM PARTIDA	Luz no painel - falha no motor	Supressão - Com Troca de Equipamento	25,905	23,883	49,788	0,469
13/10/2025	25015/25015	N72	006	01	13:35	Guad/S.Cosme (AHR)	13:35 - 15:15	ATENDIMENTO À USUÁRIOS	Atendimento a passageiro	Supressão - Sem Troca de Equipamento	46,562	0,000	46,562	0,628
13/10/2025	25296/25134	O12	001	01	16:52	Jd Grac/TQB	16:52 - 17:25	VERIFICAR VAZAMENTO DE AR	Não carrega o ar	Supressão - Com Troca de Equipamento	11,537	4,837	16,374	0,494
15/10/2025	25148/25148	N12	001	01	12:20	Paul/S.Cosme (HR)	12:20 - 13:00	ACIDENTE DE TRANSITO	Envolvido em sinistro	Supressão - Sem Troca de Equipamento	10,276	0,000	10,276	0,552
15/10/2025	25M07/25M07	N01	003	01	09:45	Pauli/Atuba	09:45 - 10:35	VERIFICAR PORTAS (ELETRICA)	Botão da porta dianteira afundou	Supressão - Sem Troca de Equipamento	25,554	0,000	25,554	0,643
17/10/2025	25010/25010	O74	003	01	17:35	TQBarras/Guad	17:35 - 20:00	VERIFICAR VIDROS	Estourou vidro lateral	Supressão - Sem Troca de Equipamento	50,602	0,000	50,602	0,250

R0002090.rpt

www.radsystem.com.br