

DADOS RELACIONADOS AO MÊS DEZEMBRO 2025

LINHA	KM	MORTA	KM TOTAL
O11	14.311,44	858,69	15.170,13
O12	8.523,28	511,40	9.034,67
O13	3.818,16	229,09	4.047,25
O14	4.006,27	240,38	4.246,65
O15	5.165,55	309,93	5.475,48

KM OP	KM PERD	KM OP TOTAL	KM MORTA	KM TOTAL	CUSTO/KM	CUSTO OP.
35.824,70	9,10	35.815,60	2.148,94	37.964,53	R\$ 8,7913	R\$ 333.757,60

TOTAL	35.824,70	2.149,48	37.974,18
-------	-----------	----------	-----------

Pag. 1



6 - Viação Castelo Branco Ltda
Acompanhamento de Trocas por Período
 20/11/2025 - 20/12/2025

27/12/2025

11:58:40

Data	Equipamentos	Linha	Tab	In	Hr.Troca	Ponto Local	Supressão	Item de execução	Descrição	Tipo de atendimento de tráfego	Km Perdida	Km Ociosa	Km Troca	Viagens
21/11/2025	25005/25005	N61	006	01	18:39	Guad/SEDE(V.Paulista)	18:39 20:15	VERIFICAR VAZAMENTO DE AR	Estourou mangueira de ar	Supressão - Sem Troca de Equipamento	33,328	0,000	33,328	0,509
21/11/2025	25001/25138	N23	001	01	18:40	J.Paulo/Paulista	18:40 19:10	VERIFICAR PORTAS (MECANICA)	Vazamento de ar na porta dianteira	Supressão - Com Troca de Equipamento	10,169	8,484	18,653	0,666
21/11/2025	25M03/25013	N72	004	01	12:55	Guad/S.Cosme (AHR)	12:55 13:40	VERIFICAR PNEU TRASEIRO	Pneu traseiro soltou recape	Supressão - Com Troca de Equipamento	19,591	0,000	19,591	0,235
21/11/2025	25145/25013	N72	004	01	11:40	S.Cosme/Guad (AHR)	11:40 13:40	VERIFICAR FREIOS	Baixou o ar e travou	Supressão - Com Troca de Equipamento	26,971	0,000	26,971	0,324
26/11/2025	25001/25150	N23	001	01	09:10	Paulista/J.Paulo	09:10 09:20	VERIFICAR PORTAS (LATARIA)	Travou e não carrega ar	Supressão - Com Troca de Equipamento	4,994	8,205	13,199	0,327
28/11/2025	25150/25150	O74	002	02	18:05	TQBarras/Guad	18:05 20:30	VERIFICAR VEICULO SEM PARTIDA	Pane elétrica	Supressão - Sem Troca de Equipamento	50,602	0,000	50,602	0,750
01/12/2025	25M07/25M03	N01	003	01	18:15	TQBarras/Caron	18:15 18:35	VERIFICAR PORTAS (LATARIA)	Portas com defeito	Supressão - Com Troca de Equipamento	5,367	0,950	6,317	0,135
02/12/2025	25149/25010	N61	001	01	10:10	SEDE/Paulista	10:10 10:40	VERIFICAR PORTAS (ELETRICA)	Portas com defeito	Supressão - Com Troca de Equipamento	9,465	12,332	21,797	0,143
03/12/2025	25M06/25M07	O31	003	01	19:50	Atuba/TQBarras	19:50 20:40	VERIFICAR PNEU DIANTEIRO	Pneu dianteiro direito furado	Supressão - Com Troca de Equipamento	18,039	15,679	33,718	0,491
04/12/2025	25143/25143	O74	001	02	18:20	Guad/TQBarras	18:20 19:40	VERIFICAR RODAS	Virou o S	Supressão - Sem Troca de Equipamento	24,697	0,000	24,697	0,492
05/12/2025	25001/25003	N23	001	01	15:50	Paulista/J.Paulo	15:50 16:30	VERIFICAR PORTAS (LATARIA)	Vazamento de ar nas portas	Supressão - Com Troca de Equipamento	15,163	7,417	22,580	0,993
06/12/2025	25006/25296	O11	001	01	16:10	TQBarras/Borda	16:10 16:40	VERIFICAR FREIOS	carro travou feio e fumaceou	Supressão - Com Troca de Equipamento	9,103	8,128	17,231	0,470
06/12/2025	25M06/25M06	O62	001	01	20:25	Atuba/TQBarras	20:25 23:10	FALHA OPERACIONAL	Inversão de trajeto pelo operador	Supressão - Sem Troca de Equipamento	82,030	0,000	82,030	0,525
11/12/2025	25003/25003	Y98	002	02	12:40	Paulis/Jagua	12:40 15:30	ATRASO/OBRAS/ CONGESTIONAM ENTOS/DEMAND A	Não foi realizado devido via interditada	Supressão - Sem Troca de Equipamento	105,787	0,000	105,787	0,500
11/12/2025	25003/25003	Y98	002	01	05:00	Jagua/Paul(V.Taq)	05:00 10:00	ATRASO/OBRAS/ CONGESTIONAM ENTOS/DEMAND A	Não houve atendimento por motivo de congestionamento na via	Supressão - Sem Troca de Equipamento	169,262	0,000	169,262	1,500
11/12/2025	25152/25152	Y98	001	03	16:30	Paulis/Jagua	16:30 19:30	ATRASO/OBRAS/ CONGESTIONAM ENTOS/DEMAND A	Não houve atendimento por motivo de congestionamento na via	Supressão - Sem Troca de Equipamento	105,787	0,000	105,787	0,973
11/12/2025	25M07/25M68	N01	003	01	18:05	Pauli/TQB	18:05 18:15	VERIFICAR PORTAS (LATARIA)	Portas laterais não estava abrindo	Supressão - Com Troca de Equipamento	4,104	4,158	8,262	0,103
11/12/2025	25149/25013	N23	001	01	12:20	J.Paulo/Paulista	12:20 13:10	VERIFICAR EMBREAGEM	Ficou sem embreagem	Supressão - Com Troca de Equipamento	10,169	8,484	18,653	0,666